

## Liste pour la vente du mercredi 22 juillet 2020

### VEHICULES DE LA POSTE

N° de vente : 315

#### Ordre Désignation

1	CTTE FOURGON CITROEN Modèle : BERLINGO DD-827-VN Type constructeur : 7D9HNO/1 N°de Série : VF77D9HNOEN508385 Date de 1ere mise en service 11/03/2014 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres Compteur non garantis : 121348 Contrôle Technique : Oui
2	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : KANGOO ZE CT-643-PZ Type constructeur : FWOZHC N°de Série : VF1FWOZHC48859925 Date de 1ere mise en service 10/05/2013 Energie : EL Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 52496 Contrôle Technique : Oui
3	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : MASTER CR-842-BV Type constructeur : MAFCBCVRC4MRF34 N°de Série : VF1MAFCBC48161818 Date de 1ere mise en service 22/02/2013 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 67690 Contrôle Technique : Oui
4	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : KANGOO ZE CK-971-MQ Type constructeur : FW0ZBC N°de Série : VF1FWOZBC47727555 Date de 1ere mise en service 07/09/2012 Energie : EL Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 29203 Contrôle Technique : Oui
5	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : TRAFIC DT-242-QV Type constructeur : 2FL114 N°de Série : VF12FL11453516380 Date de 1ere mise en service 28/07/2015 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres Compteur non garantis : 49330 Contrôle Technique : Oui
6	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : MASTER CN-122-EL Type constructeur : MAFCBCVRC4MRF34 N°de Série : VF1MAFCBC47822361 Date de 1ere mise en service 23/11/2012 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 29208 Contrôle Technique : Oui
7	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : KANGOO ZE CT-639-PZ Type constructeur : FWOZHC N°de Série : VF1FWOZHC48859926 Date de 1ere mise en service 10/05/2013 Energie : EL Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 72616 Contrôle Technique : Oui
8	CTTE FOURGON FORD Modèle : TRANSIT CH-463-WY Type constructeur : FAE6DRFB1AB3ESDF N°de Série : WFOXXBDFXCC37612 Date de 1ere mise en service 18/07/2012 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 46231 Contrôle Technique : Oui